

積み荷、落とした 後続車が乗り上げ はみ出し、衝突事故

荷崩れ等の事故を防止するため
固縛(荷締め)方法の再確認を徹底

「荷締め」を確実にいき、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」
これは、絶対に危険！

トラックの運転手 トンネル内で 「ゴムマットを100枚落とした」

落下物に乗り上げた後続車が、対向車線にはみ出し
対向車と衝突、2人けが

2025/7/14(月)

14日午前11時半ごろ、奈良県の京奈和自動車道のトンネル内で、トラックの運転手から「トンネル内でゴムマットを100枚ほど落としてしまった」などと通報がありました。

警察によりますと、トラックの積み荷のゴムマットが落下していて、後続の車がゴムマットに乗り上げ、対向車線にはみ出し、対向車と衝突したということです。

この事故で、後続車の運転手と対向車の運転手合わせて2人がけがをしました。いずれも意識はあるということです。