

車に乗る前 車両の確認、点検

車に乗る前に、車両を確認
ユニックの状態、登坂板の状態、ダンプのベッセルの状態

ダンプが荷台を上げた状態で走行 電線に接触 電柱をなぎ倒す事

けが人はなし

2025/7/1(火)

1日午前3時50分頃、岡山県の県道交差点で「電柱が倒れている」と通行中の女性から110番通報がありました。

警察が現場に駆け付けたところ、ダンプカーが荷台を上げた状態で停止電柱が道路上に倒れていたということです。

ダンプカーは60代の男性が運転していて、荷台を上げていた状態に気が付かず走行していて、交差点を右折中に電線に接触したということです。

この事故によるけが人はなく、停電などの影響もないということです。

電柱の撤去作業に伴い、付近の道路で交通規制が行われました。