

# 車線変更 路線バスと衝突

急な車線変更は、事故に直結！  
無理な追い越し 生命の危険！

車線変更

3秒前に進路変更のウィンカー  
後方確認を確実に

ウィンカー・前方・後方・サイド・目視・・・  
これだけ確認して・・・ここで車線変更開始

## 車線変更の軽乗用車と 路線バスの右前部が衝突

2025/8/11(月)

10日午後3時25分ごろ、福島県の市道で、路線バスと80代男性の軽乗用車が衝突しました。

バスの乗客5人と50代男性運転手、軽乗用車の男性にけがはありませんでした。

警察によると軽乗用車が車線変更をする際、バスの右前部にぶつかったという。同署が原因を調べている。

代替バスが約25分遅れで運行した。