

# 荷台から ブルドーザー落下

「荷締め」を確実に行き、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」  
これは、絶対に危険！

何が起こるか分かりません、「かもしれない作業を」

## 走行中のトラックの荷台から ブルドーザーが落下

### 対向車線の乗用車を直撃

#### 60代女性が搬送 木古内町

2025/8/21(木) 5:50

20日午後3時過ぎ、木古内町大川の道道5号線で江差町方向に走行中のトラックの荷台からブルドーザーが突然、落下し、対向車線の乗用車に衝突しました。

この事故で乗用車に乗っていた60代女性がケガをして病院に搬送されましたが、会話は可能な状態だったということです。

警察は、トラックの運転手から事情を聴くなどして、ブルドーザーが落下した原因を詳しく調べています。