

転落、死亡

積み降し作業中の

荷台からの墜落・転落に注意しましょう

ハウス、トイレの積み降し作業時の

脚立・屋根からの転落に注意しましょう

足場から約6メートル下に転落

外壁の塗装作業中、男性死亡

2025/8/28(木) 17:49

28日午前8時15分ごろ、秋田県の住宅の外壁塗装などをしていただた会社員の男性（44）が、足場から約6メートル下の地面に転落しました。

男性は頭を強く打ち、意識不明の状態で病院に運ばれ、治療を受けていましたが、約4時間半後に死亡しました。

警察が転落した原因を調べています。