

コンバイン横転 下敷き、死亡

重機・農機・トラクターの操作は
慣れてきた時ほど慎重に！

重機・農機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

午後6時 コンバイン横転 コンバインの下敷き 男性が死亡

田んぼで収穫作業中に…

2025/9/23(火) 14:34

22日午後6時ごろ、福島県で田んぼを所有する男性（65）が収穫作業をしていたところ、乗っていたコンバインが横転しその下敷きになりました。

男性は1人で作業をしていて、家族が23日午前7時ごろ発見しましたが、その場で死亡が確認されました。

死因は多臓器損傷で、警察が詳しい事故のいきさつを調べています。