

荷台のバックホー 乗用車に落下

『積荷の高さ』の確認と、『走行ルート』の確認

「荷締め」を確実にいき、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」
これは、絶対に危険！

トラック荷台のショベルカーが 乗用車に落下

高架前の高さ制限のバーに衝突

2025/8/27(水) 10:41

27日午前8時過ぎ、神奈川県で小型のショベルカーを荷台に載せたトラックがアンダーパスを通ろうとしたところ、ショベルカーが手前にある高さ制限のバーに当たり、落下したということです。

ショベルカーは対向車線で信号待ちをしていた車に当たり、フロントガラスが大破しましたが、車を運転していた男性と同乗していた女性にけがはありませんでした。

警察はトラックの運転手から話を聞くなど事故の状況を調べています。