

トラックのタイヤ 脱落

運行前点検

タイヤ、ホイール、ナット…そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の、増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに…

【札幌でヒヤリ事故】

トラックの左後輪のタイヤ2本が脱落
1本は対向車に衝突

小学校近くでの事故
一つ間違えば大惨事

警察が警鐘、“ナットのしめ付け状態”定期的に確認を

2025/8/28(木) 7:03

ドライブレコーダーが事故の瞬間を捉えていました。

27日午前10時ごろ、札幌市北区で走行中のトラックから左後輪のダブルタイヤ2本が外れ、乗用車に衝突しました。

突然トラック車体が傾き、タイヤ2本が脱落、左側の歩道に乗り上げた。

さらに、1本は車道を勢いよく転がり、対向車線の乗用車に衝突。

けが人はいなかったが、現場は車通りが多く、近くには小学校もあり、ひとつ間違えば大惨事となっていた。

警察は、定期的にタイヤのナットのしめ付け状態を確認するよう注意を呼び掛けている。