

# 「吊り下」 に入らない

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと  
『逃げ場』の確保

ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

敷き鉄板・資材の積み降し作業時  
ユニック作業に注意しましょう

## 屈足 コンクリート工場、解体作業中 パイプの下敷きに

### 作業員の男性、顔面骨折の疑い

2025/10/4(土) 14:31

4日午前9時ごろ、新得町屈足のコンクリート工場で解体作業中だった50代の男性作業員がパイプの下敷きになる作業事故が発生しました。

男性は、病院に搬送されましたが、会話が可能で顔面骨折の疑いだということです。

警察によりますと、男性は1人で解体作業をしていて、何らかの理由で工場内のコンクリートを送るパイプの下敷きになったということです。