

# 鋼材が足に落下

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

## 重さ1.5トンのレールが足に落下

### 作業員が左足骨折の重傷

2025/10/21(火) 13:27

20日正午ごろ、山口県のJRの踏切内で、レールの取り替え工事中、作業をしていた会社員男性（21）の左足にレールが落下する作業事故があり、男性は左足を骨折する重傷を負いました。

警察によると、レールは長さ約25メートル、重さ約1.5トンで、20センチの高さから落ちたとみられます。

警察で事故の原因を調べています。