

荷台から バックホー落下

「荷締め」を確実にいき、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」
これは、絶対に危険！

何が起こるか分かりません、「かもしれない作業を」

交差点、左折したトラックの荷台から バックホーが落下

軽乗用車が衝突、運転手1人けが

2025/10/16(木) 12:03

16日午前10時前、石川県にある県道の丁字路交差点で、左折したトラックの荷台に積まれていたバックホーが落下し、直進してきた軽乗用車が衝突しました。

この事故で軽乗用車を運転していた70代の男性が背中を強く打ち病院に運ばれましたが、軽傷だということです。

警察はバックホーの落下を防ぐための安全対策がとられていたかなど、事故の原因を調べています。