

バックホー転落 車内の男性死亡

重機・トラクターの操作は、慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

バックホーが転落 車内にいた会社員の男性死亡

バックホーが約20メートル下の谷あい転落
車内にいた男性作業員を救出も死亡

2025/10/1(水) 10:54

30日午後3時45分頃に「バックホーが約20メートル下の谷あい転落し
中にある男性の意識がない」と消防に通報がありました。

消防によりますと、男性は10月1日午前7時45分頃に救助され、現場で死亡が確認されました。

警察によりますと、車内にいたのは会社員の男性（71）。

作業用道路を造るため、周辺の木伐採作業にあっていたとしていて
転落の原因を調べています。