

鉄板、落下 下敷き、死亡

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと
『逃げ場』の確保

敷き鉄板・資材の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう

ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

落下してきた鉄板の下敷き 男性死亡

立体駐車場の建設工事現場で鉄板落下

2025/10/20(月) 17:06

20日午前10時半ごろ、神奈川県のマンスヨンの建設工事現場で「男性がパレットの下敷きになって心肺停止」と119番通報がありました。

警察によりますと、立体駐車場の2階部分にあった鉄板が落ち、40代の作業員の男性が下敷きとなり、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

落下した鉄板は機械式立体駐車場のパレットと呼ばれるもので、組み立てている最中になんらかの理由で落下したとみられています。

警察は、事故が起きた状況を調べています。