機械のふたを開けたところ 女性が見つかった

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

慣れてきた時ほど慎重に!

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

ベルトコンベヤーに
 巻き込まれ、運ばれ
 大型乾燥機内で女性死亡

クリーニング加工工場の 大型乾燥機に閉じ込められた可能性 機械のふたを開けたところ、女性が見つかった

2025/11/14(金) 15:21

14日午前10時ごろ、大阪府のクリーニング加工などを行う工場で、「従業員の女性が機械に挟まれた。心肺停止かもしれない」と男性従業員から119番通報がありました。

大型乾燥機の中で倒れている<mark>従業員の女性</mark>(47)を従業員が発見したということで、女性は病院に搬送されましたが、その後死亡しました。

当時、女性は乾燥機からは離れた場所で足ふきマットの洗浄作業を行っていましたが、女性が何らかの理由でベルトコンベヤーで乾燥機まで運ばれ、機械の中に閉じ込められた可能性があるということです。