大型トラックの 左後輪タイヤ

運行前点検

タイヤ、ホイル、ナット・・・そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの確実な実施を!

『水』と『オイル』の点検も忘れずに・・・

大型トラックの左後輪のダブルタイヤ 2本とも外れる 転がって、それぞれ、車に衝突

タイヤ交換したばかり

2025/11/5(7k) 12:47

4日午後4時ごろ、北広島市北の里の道道で、走行中の大型トラックから 左後輪のダブルタイヤが外れる事故がありました。

警察によりますと、1本は、約300メートル転がった先の駐車場に停めてあった車に衝突し、もう1本は、後方を走行していた車に衝突したということです。この事故によるけが人はいませんでした。

警察によりますと、トラックは10月にタイヤ交換を終えたばかりだったということです。

警察は、定期的にナットのゆるみを確認するなど車両点検を実施するよう呼び掛けています。