

作業中、巻き込まれ 死亡

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

『車両、重機、農機』から降りて離れる場合は
必ず、『エンジンを止め』、『サイドブレーキ』の確認

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

ベルコンに巻き込まれ 点検作業中の男性が死亡

ベルコンの部品交換、ベルトの点検中
作業開始時はローラーは止まっていた
何らかの理由で、ローラーが動き出した

2025/11/13(木) 16:44

13日午前7時50分ごろ、広島県の砕石プラントで作業していた男性（55）が、ベルトコンベヤーのローラーとベルトの間に巻き込まれました。

男性は、数人と一緒に、ベルトコンベアの部品交換や、ベルトの点検などの作業をしていました。

病院に搬送中に心肺停止状態となり、その後死亡が確認されました。

作業時、ローラーは止まっていたということで、警察は何らかの理由でローラーが動き出したとみて、事故の詳しい原因を調べています。