

バックホーに 頭を挟まれ死亡

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない！

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

バックホーのアームと車体に 頭をはさまれ 作業中の男性死亡

2025/11/4(火) 12:22

2日午前11時ごろから、岩手県の国有林で同僚とわかれて1人で伐採した木を集める作業をしていた男性（41）が、午後5時ごろ、倒れているのを同僚が発見し、消防に通報しました。

警察によりますと、男性は伐採した木が何らかの原因でバックホーに衝突した衝撃でアームと車体の間に頭をはさまれその場で死亡が確認されたということです。