

# 鉄製の柵、頭直撃か

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

## 鉄製の柵が男性の頭に直撃したか

自動車整備会社

溶接作業中とみられる男性

心肺停止で病院搬送 静内

2025/11/11(火) 21:44

11日午後3時半すぎ、静内の自動車整備会社の敷地内で「**作業中に頭部を負傷した男性がいる**」と通報がありました。

男性は**心肺停止**の状態で病院に運ばれました。

警察によりますと、男性は、馬運車と呼ばれる馬を輸送するための**貨物車**のコンテナ部分を加工するため、溶接作業を行っていたとみられています。

付近に**固定用の鉄製の柵**が落ちていたことなどから、警察は、鉄製の柵が男性の頭を直撃したとみて、当時の状況を詳しく調べています。