

頭を挟まれ、死亡

高所作業車の「積み降ろし作業時」
周囲の安全と、「上方の確認」も、忘れずに

高所作業車で作業中
バケットの縁と屋根軒下の間に
頭を挟まれ、男性死亡

会社敷地内

2025/12/14 (日) 11:06

12日午後4時20分頃、佐賀県の設備工事の会社敷地内で、同社役員（75）が、高所作業車のバケットの縁と社屋屋根の軒下部分との間に頭を挟まれているのを従業員が見つけました。

役員は出血しており、その場で死亡が確認されました。
死因は顔面陥没骨折でした。

警察によると、役員は高所での作業中、何らかの理由で頭を挟まれたとみられています。