

# 乗用車がバック 後ろにいた妻、下敷き

バックは、とにかく「危険」  
しっかり「安全確認」し、「ゆっくり」、「慎重」に！

トラックは、『後ろの死角』が多い

『面倒な気持ち』をコントロールして  
バックする前には、いったん車を降りて  
『後ろの安全を確認』してから、バックしましょう

札幌 住宅街 乗用車がバック  
後ろにいた妻がひかれる  
妻の上半身が車の下敷き  
意識不明の重体

「バックして、音がしたけど、何だろうと思ったままバックしてしまった」  
買い物に出かける直前の事故

2025/12/4(木) 15:32

4日午後2時すぎ、札幌市厚別区の住宅街で近隣の住民から「人が車の下敷きになっている」という趣旨の通報が消防にありました。

警察によりますと、80代の夫が乗用車をバックさせていたところ、乗用車の後ろにいた80代の妻をひいたとみられるということです。

妻は上半身が車の下敷きになり、消防によって救助されました。意識不明の重体です。警察は、事故の原因を詳しく調べています。