

# 踏切、アイスバーン

踏切手前、スリップしやすいので、早めのブレーキ

冬季 踏切は、**慎重**に通過しましょう

## 深川 アイスバーンの踏切

### 列車と乗用車衝突

#### 乗用車の高齢男女救助、**病院**に搬送

2025/12/19(金) 11:26

19日午前9時20分ごろ、深川市の「深川山3線踏切」で、石狩沼田行きの普通列車（1両編成）と乗用車が衝突しました。

この事故で乗用車に乗っていた高齢の男女2人が**病院**に搬送されましたが、いずれも意識があり会話可能な状態だということです。

列車の乗客7人と乗員にけがはありません。

留萌線では上下線ともに全線で運転を見合させていて、夕方までの列車7本の運休が決まっています。

当時、路面は**圧雪アイスバーン**で、遮断機は作動していました。