

バックホー 積込作業中、転倒

重機・トラクターの操作は、慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

バックホーを トラックに積込作業中 バランス崩し、バックホーが転倒

作業員が下敷きになり死亡

2025/11/26(水) 16:43

26日午後4時前、和歌山県のアパートの解体現場でバックホーが倒れ、男性作業員が下敷きになり死亡しました。

バックホーをトラックに積み込もうとした際、バックホーがバランスを崩して倒れたということです。

作業にあたっていた男性（52）がバックホーのアーム部分の下敷きになり、頭から出血し病院に搬送されましたが、その後、午後6時前に死亡が確認されました。