

# バックホーにひかれ 死亡

重機の周りは、**死角だらけ**です

重機が動いている時は、**不用意に近づいてはいけません**

**積み降ろし**作業時は、『**周囲の安全**』を確認しましょう

## バックしてきた バックホーにひかれ**死亡**

### トンネル掘削工事現場

2025/12/3 (水) 9:15

2日午前9時45分ごろ、青森県に建設中の国道の**トンネル掘削工事現場**で、**トンネル内**にいた男性が**バック**してきた**バックホー**にひかれ、現場で**死亡**が確認されました。

当時、**トンネルの崩落**を監視していた**男性作業員（65）**の**所在**が確認できておりらず、警察は身元や事故原因を調べている。

現場では当時、男性作業員を含む**5人が****トンネルの掘削作業**に当たっていたという。

近くにいたダンプカーの運転手が事故を目撃し、現場の工事担当会社の社員が119番通報した。