

# ユニック車、横転

ユニック作業時は、両サイドの「アウトリガー」の張り出しを確実に

ユニック作業時は、「地盤の確認」、「敷き板」の設置

周囲の安全、「逃げ場」の確保

## 午前7時

## ユニック車、横転、下敷き死亡

## ユニックで荷降ろし作業中

### 高所作業車を納品するため1人で作業か

2025/11/23(日) 19:21

23日午前7時すぎ、岐阜県の工場で、警備員から「男性が車の下敷きになっている」と消防に通報がありました。

男性はおよそ30分後に救助されましたが、その場で男性（48）の死亡が確認されました。

納入する高所作業車をユニックで降ろそうとした際、ユニック車が横転し、下敷きになったとみられています。

男性は1人で作業をしていたということで、警察が当時の詳しい状況を調べています。