

バックの車にひかれ

除雪…周囲の安全確認を確実に
特に、**バック**には注意しましょう

バックする時は必ず、『後ろの安全確認』を確実に行いましょう

自車の後方の状況を把握せずに…**バック出来ない**

バックした
除雪のタイヤショベルにひかれる

77歳の男性が意識不明の重体

2026/1/27(火) 11:44

26日午後11時半まえ、青森県の市道で、**除雪作業**をしていた大型**タイヤショベル**が**バック**した際に、**歩行者**をひきました。

この事故で、近くに住む**男性**(77)が、腰などを強く打ち、**意識不明の重体**です。

事故当時、交通誘導員も含め12人が除雪作業をしていましたが、詳しい位置関係はまだわかっていません。警察が事故の原因を調べています。