

# 脚立から転落

足を滑らせ、荷台からの転落に注意しましょう

『背中を荷台の外側に向けない』ようにする  
(後ずさりは厳禁)

積み降し作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう

脚立の2メートルの高さから転落  
後頭部を強打か…  
男性作業員が意識不明

池田町の新築住宅の建設現場

2026/1/6 (火) 16:22

6日午前9時半ごろ、池田町利別にある新築住宅の建設現場で作業員から「1人で作業していた男性が脚立から落下した。意識がなくていびきをかいている」と警察に通報がありました。

警察によりますと、男性作業員は約2メートルの高さから落下し、後頭部を強く打ったとみられ、意識のない状態で病院に搬送されました。

発見時、男性作業員は仰向けで倒れていて、付近には転落時に外れたとみられるヘルメットが転がっていたということです。

警察が、現場の安全管理体制や当時の状況を調べています。