

# 指先、3本欠損

作業中、足を滑らせ、『転倒』に注意しましょう

作業する時、トラック(荷台も)に乗る時、降りる時は  
安全靴の底の雪を落とす

靴底の雪を落としてから作業しましょう

## 右足の指先3本を欠損

足を滑らせ、転倒

動いていたチェーンに接触

男性作業員、病院搬送

2026/1/20(火) 13:37

19日、北見市の製糖工場で、作業事故が発生し、男性作業員（40）がけがをして病院に搬送されました。

警察によりますと、男性は砂糖を溶かす再溶解槽の清掃作業中に足を滑らせて転倒し、稼働していたチェーンに右足が接触したということです。

男性は右足の親指・人差し指・中指の先端を欠損し、病院に搬送されました。命に別条はありません。