

指をつぶされ

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

動いている機械には近付かない

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

指先3本、押しつぶされ負傷

ローラーに巻き込まれ

製麺機で作業をしていた女性

2026/1/13(火) 8:01

12日午前8時40分ごろ、沖縄県の製麺所で、機械で麺を伸ばす作業をしていた女性（51）が、何らかの原因で機械のローラー部分に左手を巻き込まれ、親指から中指の3本の指先が押しつぶされました。

警察が産業事故として、発生原因を調べています。