

《冬道の事故防止》

- 交差点付近は、滑りやすい
- 雪で狭くなった道路で、並んで走る車との衝突・接触に注意

《スリップ事故に注意》

路面凍結 スピードダウンと車間距離
急ブレーキ、急ハンドルは禁物！

《交差点事故をなくしましょう》

- ・黄色信号で交差点進入は、命取りになります 黄色信号は「止まれ」
- ・交差点手前で、黄色信号の場合は、加速しないで停止する

《追突事故をなくしましょう》

《バック事故をなくしましょう》

漫然運転、居眠りに注意しましょう 2時間走行15分休憩！

《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

フォークリフトから転落、死亡

本来の用途以外で使用

フォーク部分に差し込まれたパレットの上に乗せて作業

高さ3.5メートルの場所から転落、死亡

危険作業疑い 会社と工場長を書類送検

2026/1/17(土) 12:00

労働基準監督署は15日、労働安全衛生法違反の疑いで千葉県の会社との工場長の男性（46）を書類送検しました。書類送検容疑は2024年1月22日、同社工場で、労働者に高さ約5メートルの位置にある配管の詰まりを解消する作業を行わせた際、フォークリフトのフォーク部分に差し込まれたパレットの上に乗せて作業させるなど、フォークリフトを本来の用途以外で使い、危険を防止するための措置も講じなかった疑い。同署によると、労働者の70代男性が、この作業中に高さ3.5メートルの場所から転落し死亡した。

午前8時 根室 国道44号 信号交差点

直進のタンクローリーと右折のワゴン車が衝突

タンクローリーが路外逸脱 それぞれの運転手2人けが

◇黄色信号で交差点進入は、命取りになります 黄色信号は「止まれ」◇

◇交差点手前で、黄色信号の場合は、加速しないで停止する◇

2026/1/17(土) 12:22

17日午前8時ごろ、根室市穂香の国道44号の信号交差点で、タンクローリーと、反対車線から右折しようとしたワゴン車が衝突しました。消防によりますと、タンクローリーの男性運転手（50代）とワゴン車を運転していた30代の男性（30代）がけがをして病院に運ばれました。いずれも命に別状はないということです。

午前4時 大型トラックが標識柱に衝突 さらに建物の塀に突っ込む

運転していた男性が搬送先の病院で死亡

◇目がかゆいは、眠気のサイン 運転時の休憩は、2時間ごとに◇

2026/1/17(土) 11:37

17日午前4時15分ごろ、岡山県の県道で、大型トラックが道路標識の柱に衝突し、さらに40メートルほど進み、道路脇の建物の塀などに衝突、運転席がある前の部分を中心に大きく破損しました。運転していたトラック運転手の男性（62）が病院に運ばれましたが、約2時間後に死亡が確認されました。現場は見通しの良い県道の交差点を通過した付近で、警察で事故の原因を調べています。