

ユニック車横転

ユニック作業時は、吊り荷の重さの確認をしましょう

両サイドの「アウトリガー」の張り出しを確実に

地盤の水平確認、「敷き板」の設置

周囲の安全確認と、『逃げ場』の確保

路肩に停めて ユニック車が荷降ろし作業 ガラス積んだユニック車が横転 男性1人けが

2026/2/16(月) 17:51

16日午前10時前、東京都でユニック車が路肩に停車し、ユニックで荷降ろし作業をしていたところ、何らかの原因で横転したということです。

ユニック車にはガラスが積んであったとみられ、作業にあっていた男性1人がけがをして病院に搬送されました。

通行人にけがはありませんでした。