

ユニック車

横転、下敷き

ユニック作業時は、吊り荷の重さの確認をしましょう

地盤の水平確認、「敷き板」の設置

両サイドの「アウトリガー」の張り出しを確実に

周囲の安全確認と、『逃げ場』の確保

ユニック車が横転、下敷き 作業中の男性が死亡

2026/2/28(土) 17:35

28日午前10時10分ごろ、鹿児島県の休耕田で、造園業の男性（70）が、横転したユニック車の下敷きになった状態で見つかり、病院に搬送されたが、間もなく死亡しました。

警察によると、男性は1人で作業していたとみられる。

通行人が発見し、「人が挟まれているかもしれない」と119番した。

死因は捜査中。