

挟まれ死亡

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

動いている機械には近付かない

慣れてきた時ほど慎重に！
慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

ごみ収集車のホッパーに挟まれる 清掃会社の74歳女性死亡

ごみの搬入を終えて、施設から出ようとした際

収集車内に異物が詰まっていることを知らせる警報が鳴ったので

2026/3/17(火) 19:18

17日午後1時40分ごろ、茨城県清掃工場の敷地内道路で、ごみ収集車に詰まった異物を取り除こうとしていた清掃会社員の女性（74）が下がってきた車両後部のホッパーに上半身を挟まれ搬送先で死亡が確認されました。

女性はごみの搬入を終え、施設から出ようとした際、収集車内に異物が詰まっていることを知らせる警報が鳴ったため内部を確認していました。

一緒にいた車両の運転手の男性（73）がホッパーに挟まれた女性を見つけ、119番通報しました。