

小4女児をひき逃げ

防犯カメラや目撃情報がある今の時代、すぐに捕まるのに…

シフトレバーの確認、サイドブレーキの確認、輪留めの設置

動いた車体など、絶対に人の力では止まりません

サイドブレーキかけず…

坂道に駐車した高所作業車 突然、前に動き出し、下敷き 近くで工事中の男性死亡

2026/3/12(木) 8:19

11日午後4時50分ごろ、兵庫県の市道で、会社員の男性（66）が無人の高所作業車にひかれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。

警察によると、男性は高所作業車の近くで、インターネット回線の工事をしていました。

エンジンを切って坂道に駐車していた高所作業車が、突然前に動き出し下敷きになったとみられています。

近くにいた同僚が気付き、119番しました。同署が作業車を確認したところ、サイドブレーキがかかっていなかったという。