

# 荷台から転落

玉掛け・荷締め・荷ほども

レバーブロック、ワイヤーの扱いに注意しましょう

積み降し作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう

『背中を荷台の外側に向けない』ようにする

(後ずさりは厳禁)

## トラックの荷台から 積んでいた鋼管と一緒に落下

路上にトラックを止め、荷台で作業中  
60歳の男性、鋼管3本とともに転落か

「頭部から出血」、ドクターヘリで病院に搬送

2026/3/5(木) 16:54

5日午前8時半ごろ、佐賀県の路上で鋼管を運ぶトラックの荷台で作業していたとみられる60代の男性が頭から血を流して倒れているのが見つかりました。

男性は意識がある状態でドクターヘリにより病院に搬送されたということです。

路上には鋼管3本が落下していました。

男性は1本約90キロの鋼管を12本積んだトラックを運転していたということです。

男性は何らかの理由でトラックを路上に止め、トラックの荷台で作業をしていたところ、鋼管3本と一緒に落下したとみられています。