

バックの車に ひかれ

周囲の安全確認を確実に、特に、バックには注意しましょう

バックする時は、必ず、『後ろの安全確認』を確実に行いましょう

「タイヤショベルが女性をひいた」 コンビニ駐車場で除雪作業中 歩行者と接触 バック時、タイヤにひかれたか 40代女性が内臓損傷と骨折の疑いで重傷

2026/3/15(日) 13:36

15日午前3時ごろ、網走市のコンビニの駐車場で、女性が除雪中のタイヤショベルにはねられ重傷です。

女性は内臓損傷と骨折の疑いで病院に搬送されましたが、命に別状はありません。

タイヤショベルは除雪中で、バックした際に後ろを歩いていた女性とタイヤが接触したということです。