

上半身挟まれ

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

慣れてきた時ほど慎重に！
慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

上半身挟まれ 作業中の男性死亡 早朝6時前、自動車工場で事故

全自動のプレス機に挟まれ

2026/3/18(水) 14:35

18日午前5時50分ごろ、栃木県の自動車工場で、作業員から「男性が機械に挟まれている」と119番通報がありました。

警察によりますと、男性（55）は自動車部品を製造するプレス機に上半身を挟まれた状態で見つかったということです。

病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

警察によりますと、事故当時、工場では全自動のプレス機が複数台稼働していたということです。