

# 左後輪タイヤ脱落

## 運行前点検

タイヤ、ホイール、ナット…そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに…

## 左後ろタイヤ脱落 4日前に交換したばかり

直撃を受けたごみステーションは大破  
運転の女性は直前まで異常を感じず 北見市

2025/4/21(火) 17:13

21日午前、北見市の国道39号線で、走行していたピックアップトラックの左後ろのタイヤが外れました。

タイヤは10～20メートルほど前方に転がって、歩道を乗り越えて道路脇のごみステーションに衝突して止まりました。

運転していた女性はタイヤは脱落したことにすぐに気づいて、すぐに車を停車させ、タイヤに巻き込まれた人や車はなく、けが人はいません。

ただ、タイヤの直撃を受けたごみステーションは大きく破損しました。

警察によりますと、運転していた女性は、タイヤが脱落する直前まで異音など異常を感じることはなかったということです。

また、脱落したタイヤは、4日前の17日に、女性の家族が行ったばかりでした。

警察は、運転前にはタイヤの緩みがないかなど車両の状態の確認を徹底するとともに、運転中に違和感を覚えた場合には、すぐに運転をやめて停車し、車両を点検するようドライバーに呼びかけています。