

トラクターの 下敷き

重機・トラクター・リフトの操作は
慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクター・リフトの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

トラクターの下敷き 男性が死亡

トラクター後部のロータリーに巻き込まれたか？

2026/3/30(月) 8:42

29日午後6時30分ころ、新潟県の畑で男性（43）がトラクターの下敷きになっているのを家族が発見しました。

男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

帰宅が遅いことを心配して捜しに来た家族がを見つけ、通報しました。

男性は当時、トラクターの後部に耕運用のロータリーを取り付け、ダイコン畑を耕す作業をしていたとみられています。

警察は、作業中に何らかの理由でロータリーに巻き込まれた可能性があるとみて、事故の詳しい原因を調べています。