

腕を巻き込まれ

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

動いている機械には近付かない

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

ベルトコンベアに左腕を巻き込まれ 男性作業員死亡

ベルトコンベアの補修作業をしていました

2026/3/25(水) 19:46

25日正午前、大分県の工場で、ベルトコンベアに左腕が巻き込まれている男性を同僚が発見し消防に通報しました。

この事故で、工場社員の男性（21）が意識不明の状態では運ばれましたが、約2時間後に死亡が確認されました。

男性は、ベルトコンベアの補修作業をしていたところ何らかの原因で巻き込まれたとみられています。

警察は、一緒に作業をしていた人から話を聞くなど事故の詳しい原因を調べています。