

鉄板の下敷き 死亡

作業中の重機の作業範囲には、絶対に絶対に、入らないこと

「吊り下」には、絶対、絶対・・・入らないこと 『逃げ場』の確保

300kgの鉄板2枚の下敷きに 現場責任者の男性死亡

17tのおもりの吊り上げ作業中

クレーン車が横転

クレーン車に載っていた鉄板が落下

2026/5/8(金) 16:30

8日午前8時すぎ、福岡県の大型蓄電池を設置予定の用地で、約17トンのおもりを吊り上げる作業をしていたクレーン車が横転しました。

この事故で、クレーン車に積まれていた1枚約300kgの鉄板2枚が落下、近くにいた現場責任者の男性が下敷きになり、約4時間後に死亡が確認されました。

作業は男性を含め5人で行っていたということです。

警察は、関係者から話を聞くなど事故の原因を詳しく調べることにしています。