

# バックホーのキャタに

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

## バックホーのキャタに

### 足を巻き込まれ

### かかとの骨を折るなどの大けが

木の伐採作業中の68歳の男性

後ろから前進してきたバックホーのキャタに・・・

2026/5/21(木) 13:27

20日午前9時25分ごろ、山形県で木の伐採作業をしていた会社員の男性（68）が重機に右足を巻き込まれる事故がありました。

この事故で男性は右足のかかとの骨を折るなど全治3か月の見込みの大けがをしました。

警察によりますと男性は後ろから前進してきたバックホーのキャタピラに右足を巻き込まれたということです。

警察が詳しい事故の原因を調べています。