

左後輪、脱輪

運行前点検・・・タイヤ、ホイール、ナット
そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに・・・

士別市 走行中の軽四貨物車の 左側の後輪が脱輪

タイヤは後方5メートルで倒れる、けが人なし
運転手が

ぐらつきを感じながら走行していたところ脱輪した

2026/5/2(土) 22:20

2日午後1時半すぎ、士別市東1条1丁目の市道で、付近にいた人から「脱輪した車をとまっている」と警察に通報がありました。

外れたタイヤは、車が止まった位置から後方5メートルほどで自然に倒れ人や物への衝突はありませんでした。

軽四貨物車の運転手にもけがはありません。

警察によりますと、運転手がぐらつきを感じながら走行していたところ脱輪したということです。

警察は「定期的にナットの締め付け状態を確認してほしい」と注意を呼びかけています。