

## 《構内・バック事故の根絶》 見る・待つ・止まる 構内における 三原則

- **いつもの場所でも、周囲の状況はいつもと違うかも？**  
いつもは何もない場所に・・・  
たまたま、今日は荷物が置いてあったり、車が止まっているかも知れない
- **バックで進入する場所は、事前に自分の目によく見る！**  
○不可能な場所を除き、目視で確認していない場所へ、バック進入しない！  
トラックの真後ろは見えません  
進む先に、ぶつかる物がないのか、事前に視ておく必要があります
- **作業終了後、運転席に乗り込む前に、自車の状況を確認する！**  
ユニック・ダンプ・ウイングなど・・・  
格納を忘れたまま発進し、電線やシャッターへの衝突事故が多い  
発進する前に、ミラーを確認(アンダーミラーも)、自車の周囲の確認を！

★構内での事故は、高額賠償の可能性！ あせらずしっかり確認する！★

漫然運転、居眠りに注意しましょう **2時間走行15分休憩！**

《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

**交差点 自転車で横断中の男性、軽自動車にはねられケガ**  
軽乗用車運転の女性を現行犯逮捕  
「自転車で気づくのが遅れた」

◇交差点や横断歩道にさしかかった時には、注意深く確認して運転しましょう◇

2026/5/27(水) 12:04

26日午前8時半ごろ、熊本県の交差点で軽自動車が発進中の自転車を横断中の自転車をはね、70代の男性にけがを負わせた疑いで、軽乗用車を運転していた会社員の女性(64)が過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されました。調べに対し、容疑者は容疑を認めていて、「自転車で気づくのが遅れた」と供述しているということです。

**緩やかな下りの右カーブを曲がった地点**  
**乗用車がスリップして、中央分離帯を越えた**

対向車線の軽乗用車と正面衝突  
乗用車が炎上、運転していた男性は避難して無事  
衝突された軽乗用車の女性がケガ

◇『カーブ』の手前は・・・十分に、「スピード」を落として走行しましょう◇

◇下り坂では、事前に十分な減速とシフトダウンの実行◇

2026/5/28(木) 16:24

28日午前7時半ごろ、福岡県の県道で、乗用車が中央分離帯を乗り越え、反対車線を走っていた軽乗用車と正面衝突しました。衝突後に乗用車は炎上し、消防によって火はおよそ30分後に消し止められました。炎上した車を運転していた男性(59)は避難してケガはなく、衝突された軽乗用車を運転していた女性は腰の痛みを訴えています。命に別条はないということです。現場は片側2車線の道路で、乗用車からみて緩やかな下りの右カーブを曲がった地点で発生したということです。警察は、乗用車を運転していた男性の供述やドライブレコーダーの映像などから、乗用車がスリップし中央分離帯を越えたこととみて、事故の原因を調べています。

**夜10時 酒気帯び運転の疑い、49歳の男を現行犯逮捕**  
**交差点を右折しようとして、直進車と衝突し**  
**軽傷を負わせる事故起こし、酒気帯び発覚**

◇飲酒運転 こんなことで、自分の人生を「棒に振ってよいのか」◇

◇飲酒運転・・・平穏な日常を一瞬で悲劇に変えてしまいます◇

2026/5/28 08:59

27日午後10時25分ごろ、兵庫県の市道交差点で酒を飲んだ状態で軽自動車を運転した疑いで49歳の男を現行犯逮捕しました。「飲食店で生ビール3杯を飲んだ」と容疑を認めているという。警察によると、男は交差点を右折しようとしたところ、直進してきた車に衝突し、運転する女性(53)に軽傷を負わせる事故を起こした。呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたという。