

ベルトコンベアに挟まれ

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

動いている機械には近付かない

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

午前8時 再生砕石プラント 上半身の一部が ベルトコンベアに挟まれ 社員の男性死亡

1人でベルトコンベアの点検作業をしていた

2026/6/12(金) 10:59

11日午前8時15分頃、愛媛県にある廃棄物処理業の企業の事業所の再生砕石プラントで、会社員の男性（38）の上半身の一部がベルトコンベアに巻き込まれて意識不明の重体になり、病院に運ばれていましたが、午後6時5分に死亡が確認されました。

男性は1人でベルトコンベアの点検作業をしていたとされ、警察が当時の詳しい状況や原因を調べています。