

# 吊り上げた 吊り荷が落下

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと  
『逃げ場』の確保

敷き鉄板・資材の積み降し作業時  
ユニック作業に注意しましょう

ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

## 重機で吊りあげられた コンクリート製の側溝が落下

### 作業員の頭を直撃、死亡

2026/5/27(水) 20:56

27日午前11時50分頃、島根県の道路工事現場で、重機で吊り上げられていた長さ約2メートルのコンクリート製の側溝が、近くで作業していた50代の男性作業員の頭に落下しました。

男性は意識不明の状態です。病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。

事故当時、現場には男性を含む作業員7人がいたということです。

警察は労災事故として、事故の状況をくわしく調べています。