

フックが外れ

ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

ユニック作業時は、吊り荷の重さの確認をしましょう

地盤の水平確認、「敷き板」の設置

両サイドの「アウトリガー」の張り出しを確実に

ユニックで吊り上げ作業中 フックが外れ

コンテナと荷台に挟まれ

1人で作業をしていた男性、死亡

2026/6/4(木) 11:57

3日昼12時20分すぎ、山形県の会社の敷地内で会社員の男性（52）がユニック車を使い、鉄くず入りのコンテナを吊り上げて荷台に積込む作業を行っていました。

その際にコンテナをつり上げていたフックが外れ、トラックの荷台に立っていた男性が荷台とコンテナの間に挟まれました。

男性は鉄くずの回収作業を請け負う会社の社員で、当時、ユニック操作も含め1人で作業を行っていたという。

警察は、男性の死因や事故の詳しい原因を調べています。