

《構内・バック事故の根絶》 見る・待つ・止まる 構内における 三原則

- **いつもの場所でも、周囲の状況はいつもと違うかも？**
○ 慣れた場所であっても、周囲の状況を必ず目視確認！
いつもは何もない場所に…
たまたま、今日は荷物が置いてあったり、車が止まっているかも知れない
- **バックで進入する場所は、事前に自分の目によく見る！**
○ 不可能な場所を除き、目視で確認していない場所へ、バック進入しない！
トラックの真後ろは見えません
進む先に、ぶつかる物がないのか、事前に視ておく必要があります
- **作業終了後、運転席に乗り込む前に、自車の状況を確認する！**
ユニック・ダンプ・ウイングなど…
格納を忘れたまま発進し、電線やシャッターへの衝突事故が多い
車の姿を見てから、運転席に乗り込む
発進する前に、ミラーを確認(アンダーミラーも)、自車の周囲の確認を！

★ **構内での事故は、高額賠償の可能性！ あせらずしっかり確認する！**
漫然運転、居眠りに注意しましょう 2時間走行15分休憩！

《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

**夜9時半 大型トレーラーにはねられ
自転車の65歳の男性死亡**
前方不注意で後ろから自転車にぶつかった？
◇ 夜間、早朝は、歩行者・自転車を見落としやすくなります◇
◇ 夜間、早朝、「人はいないだろう」と…漫然と運転することは危険です◇
◇ ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2026/6/19(金) 12:10

18日午後9時半ごろ、青森県で自転車が大型トレーラーにはねられ、自転車の男性(65)が意識不明の状態
で病院に運ばれましたが、およそ2時間半後に死亡が確認されました。現場は片側1車線の直線道路です。警察はト
レーラーを運転していた男性(48)が前方不注意で後ろから自転車にぶつかったとみて調べています。

**午後4時 横断歩道を自転車で渡っていた男性
軽乗用車にはねられケガ**
軽自動車を運転していた女性を現行犯逮捕
自転車に乗って横断していた男性に気付かなかった
◇ わき見は厳禁、100%運転に集中しましょう◇
◇ 「ぼーっと運転」、漫然運転は、死亡事故リスクが高い！◇
◇ ながら(スマホ)運転、ナビを見ながら運転、わき見運転、重大事故◇

2026/6/19(金) 11:03

18日午後4時20分頃、新潟県の市道で、女性(63)運転の軽自動車が、横断歩道を自転車に乗って渡っていた
男性と衝突しました。自転車の男性は、右手首骨折の疑いで病院に搬送されました。命に別条はないというこ
です。近くの交番で警察官が事故を目撃。運転していた女性は現行犯逮捕されています。女性は容疑を認めてい
ます。女性は自転車に乗って横断していた男性に気付かなかったと話している。

ゆるやかなカーブ、路面ぬれ
大型トラックと中型トラックが正面衝突
大型トラック運転の男性が出血性ショックで死亡
中型トラックの男性、軽傷
◇ 『カーブ』の手前は…十分に、「スピード」を落として走行しましょう◇

2026/6/19(金) 11:53

18日午後1時20分ごろ、鹿児島県の県道で、大型トラックと、反対車線を走ってきた中型トラックが正面衝突
しました。この事故で大型トラックを運転していたトラック運転手の男性が、出血性ショックで死亡しました。
中型トラックを運転していたの男性(51)は、膝を打撲する軽傷です。警察によりまず現場はゆるやかなカー
ブで、事故当時、路面はぬれていたということです。