

トラクター横転 下敷き、死亡

重機・農機・トラクター・リフトの操作は、慣れてきた時ほど慎重に！

重機・農機・トラクター・リフトの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

午前7時

トラクター横転し、下敷きに

草刈り中の70歳男性死亡

妻が発見

2026/5/25(月) 18:03

25日午前7時半ごろ、岩手県で農作業中の男性（70）が自宅近くの水田で
トラクターの下敷きになっているのを妻が見つけ消防に通報しました。

男性は、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。

男性は25日朝からトラクターに乗って草刈り作業をしていたということです。

警察が事故の原因を調べています。