

バックしたトラックに

「誘導者」は
車の真後ろ、真ん前に立たないこと

バックする時は必ず
『後ろの安全確認』を確実に行いましょう

バックしたトラックにはねられ 誘導していた警備員の男性死亡

トラックは**作業中**でした

2026/7/24(金) 15:53

24日午前2時15分ごろ、福島県のJR東日本敷地内の通路で、**警備員男性**（66）が会社員男性（32）の**トラック**にはねられ、搬送先の病院で**死亡**しました。死因は外傷性ショックだった。

警察によると、現場は新幹線の高架橋に続く上りの通路。

作業をしていた会社員男性のトラックがバックした際、誘導していた警備員男性と衝突したという。

同署が詳しい事故原因を調べている。