

鉄骨に挟まれ

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

鉄骨と床の間に挟まれ男性死亡

札幌丘珠 工場で作業中

2026/7/17(金) 6:20

16日午後2時50分ごろ、札幌市東区丘珠町の工場で40代くらいの男性が鉄骨と床の間に挟まれる事故があり搬送先の病院で死亡が確認されました。

警察によりますと、事故は建物の基礎に使用する部材を台に置いた際、発生したとみられるということです。

男性は工場で2人で作業中、鉄骨と床の間に挟まれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。

警察は、当時の状況や事故の原因を詳しく調べています。